

Ekipmanınız ne ile destekleniyor?

Şubat 2013

Fotograf 1'i Beacon'un Kasım 2012 ve Ocak 2013 sayılarından hatırlayacaksınız. Kötü desteklenmiş boru tesisatına çok açık bir örneğidir. Ama bazen, yetersiz boru tesisatı ve diğer ekipman destek problemleri bu kadar kolay farkedilmez.

Fotograf 2 – Muhtemelen boruların ağırlığı çeliğin taşıyabileceğinden daha fazla olduğu için, boruları destekleyen çelik bükülmüş. Bu yapılan bir değişikliğin sonucu olabilir – destekleyen çeliğin tasarımı dikkate alınmadan ikinci bir boru mu eklenmişti?

Fotograf 3 – Boru yatay olarak yer değiştirmiş ve boru desteği balatasından çıkmış.

Fotograf 4 – Yakından bakın – çelik destekler yere değmiyor. Boruları desteklemek yerine onlardan sarkıyor!

Fotograf 5 – Birileri çelik yapılarından, vanaya yer oluşturabilmek için bir bölümü kesip çıkarmış!

Doğru desteklenmemiş borular ve ekipman gerilim, titreşim veya başka problemlere maruz kalacaktır. Bu durum sızmalara, hatta boruların veya ekipmanın tamamen çökmesine neden olabilir.

Fabrikaınızda çalışırken kötü desteklenmiş ekipman, aşırı titreşim veya diğer sorunlar için bakının. İyi bir genel kural – yerleştiriği günkü gibi durmuyorsa, bir problem olabilir! Problemleri idareye raporlayın ve düzeltildiklerinden emin olmak için takibini yapın.



Borularınızı ve ekipmanlarınızı destekleyin!

AIChE © 2013. Tüm hakları saklıdır. Ticari olmayan eğitim amaçlı çoğaltma teşvik edilir. Ancak, CCPS dışındaki herhangi bir kişi ya da kurum tarafından, satış amaçlı çoğaltılması, kesinlikle yasaklanmıştır. Bizimle, bu adres ccps_beacon@aiiche.org ya da +1-646-495-1371 numaralı telefonla irtibata geçebilirsiniz.

Beacon, çoğunlukla: Arapça, Afrikaanca, Çince, Danca, Flemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Yunanca, Gucaratice, İbranice, İtalyanca, Japonca, Korece, Malayca, Marathice, Norveççe, Farsça, Lehçe, Portegizce, Rumence, Rusça, İspanyolca, İsveççe, Teluguca, Tayca, Vietnamca ve Türkçe dillerinde bulunabilir.