


پی پی ای ہماورد کار کنت کہ تو آئی ء شریں وڑے ء بے پوشی!

گوبشان 2025



ترازنگ ات؟

- پی پی ای ایک انتظامی حفاظتی حفاظتی ہے کہ مردماں کار ء ہاتر پی پی ای ء حساب ء زانگ لوٹیت، ء اے گپ ء پدر کنگ لوٹیت کہ آجوائیں وڑے ء پوٹنگ بیت۔ اے جسمانی ء سانس ء ناس ء چہر کھینگ ء ہوار انت۔
- آپرٹنگ ء ر کھینگ ء طریقہ کار پی پی ای ء وضاحت کنگ بیت کہ آکار ء محفوظ انجام دیگ ء ہاتر درکار انت۔
- سیفٹی ڈیٹا شیٹ (ایس ڈی ایس) ء تہاسفارش کنگیں پی پی ای ء بابت ایک بہرے است انت۔
- پی پی ای ء کار آمدنہ بوہگ ء بازیں سوب ہست انت:
- اے کار مرزنہ بیت یا جوائیں وڑے ء کار مرزنہ بیت۔
- صارف ء پی پی ای ء کار مرزنہ کنگ ء بابت ء جوائیں وڑے ء تربیت دیگ نہ بوٹنگ۔
- پی پی ای ء دائیکس ٹاسک ء ہاتر راست نہ انت۔
- کار بدل بوت۔
- پی پی ای ء حباروہال ہراب انت۔
- پی پی ای خطرناکس مواد ء یلہ کنگ ء چہر کینت نہ کنت بلہ دفاع ء ایک نازر کیں لائن ء انت وھدے کہ کنٹینمنٹ ء نقصان ء سبب ء بوت کنت۔

توچے کٹ کئے؟

- یک کارے بند ات کنگ ء پیپر طریقہ کار ء گوں مشورہ بہ کن ات کہ اے زانگ بہ بیت کہ پی پی ای ء چہر لوٹ انت۔ مواد ء واسٹہ ایس ڈی ایس ء پی پی ای ء بابت ء ہم رہشونی دات کنت۔
- کار مرزنہ کنگ ء پیپر وٹی پی پی ای ء پڑے ء پول ء بکن ات کہ اے گپ ء پدر بہ کنت کہ آشریں حبارواں انت۔
- پی پی ای ء لوٹ ء پوٹنگ ء دال کہ کار سرجم بہ بیت ء خطرہ ء سرابندش جنگ بہ بیت۔
- باستاعدگی ء وٹی پی پی ای ء معائنہ ء بکن ات کہ اے گپ ء پدر بہ کن ات کہ آشریں حبارواں بہ بیت ء ریسپانڈر کار تو س ء وڑیں کلیدی حصہ ء وھدہلاس نہ بوٹنگ۔

شکل 1۔ والوز ء الگ کنگ ء انت
پریشر گنج

شکل 2۔ واقعہ ناشہ پلگ۔ بوٹنگ
پریشر گنج

مئی 2023 ء کیلیفورنیا ء یک ریفرنسری یے ء ہائیڈروجن سلفائیڈ (H₂S) ء ہواریں ہائیڈروکاربن ء مٹچر ء نزیکہ 790 پونڈ (358 Kg) ء سراحادثاتی وڑ ء شنگ کنگ بوٹنگ۔ زہریلا H₂S گیس ء آماج بوہگ ء یک کارمندے سک ٹپی بوٹنگ۔

چار آپریٹرز ٹوٹیں پریشر گنج بدل کنگ ء ہاتر میدان ء روان دیگ بوٹنگ انت۔ چونکہ خچلی والو (نیلے بیضوی) ء سراحپ دیم ء ٹوٹ اتگ انت، آپریٹرز ء پریشر گنج (نیلے آٹاکار) ء نزیکہ ء والو بند کنگ ات۔ آسپرد نہ انت کہ یک اندری رکاوٹ ء والو ء سرجمی ء بند کنگ ء چہر کینتنگ۔ یک آپریٹر ء پریشر گنج ء شنگ بند ات کنت، گنج ء پیچ ء پیچ کنگ ء وھد ء بقایا دبا ء چھ نشانی نہ بوٹنگ ات۔ گنج ء ہٹائینگ ء بد، عمل ء دبا ء امکان ء پائینگ ء تہا ملب ء شنگ ء زہریلا ہائیڈروجن سلفائیڈ ء سراحشتل آتش گیر ہائیڈروکاربن مرکب ء یلہ داتگ۔ آپریٹراں چہ کس ء ایچ ٹو ایس بخارات ء چہر کھینگ ء ہاتر ریسپانڈر نہ پوش انت۔ سئے آپریٹراں ہوش اتنگ ء چہر جہا ء درکینت انت۔ چارمی آپریٹر بلہ ہوش بوٹنگ ء ایمر جنسی ء مک ء چہر ر کینت بوٹنگ ء ٹور ء نادرا حباب ء طبی عملان کنگ۔

پڑے ء پول ء اے گپ پدر کنگ کہ ریلیز ء سبب پریشر گنج ء شنگ ء پیسر پائینگ ء را موثر انداز ء الگ کنگ ء ناکامی بوٹنگ۔ پلگ گنج ء حفاظت ء دروگیں احساس داتگ ات واقعہ ء شدت ء آپریٹرز ء ناکامی ء چہر گین بوٹنگ ات کہ آہاں مناسب ذاتی حفاظتی سامان (پی پی ای) ء پوٹنگ نہ کنگ ات۔

وٹی پی پی ای ء ہیال ء ب دار ء آتئی ہیال ء کنت۔