

ریفائنری کولنگ ٹاور دھماکہ و آتشزدگی


سارن 2025



شکل 1۔ کولنگ ٹاور و آتشزدگی

اگست 2013ء ہندوستان کے ایک ریفائنری کے لیے نوکیں کولنگ ٹاور سیل و بندات کنگ است۔ چوناہا اولی رند نوکیں سیل و پروسیس آپ ہوار کنگ بوتنگ است، لائن ہائیڈروکاربن مائع و بخارات و مزنیں کاسے یلہ دانگ است۔ اے شعلہ و بوتنگ، بوت کنت کہ دگ و گرمیں کار و سبب و کل 29 مردم کشندہ ٹی بوتنگ انت و بازیں دگ مردم سوزش و ٹی بوتنگ انت۔

تفتیش کاراں اے گپ و سر و ہلاس کت کہ لیک بوھوکیں گرمی و بدل کنوک و چ آتش گیریں ہائیڈروکاربن و سردیں آپ و پانگ و تہ و یک مزنیں نقطہ یے و جم بوتنگ۔ اے پانگ سیکشن و ٹی و ٹی ہوا و بوتنگ است داں کہ والو اے، (شکل 2) نوکیں کولنگ ٹاور سیل و کمیشن و ہاتر و چ کنگ بوتنگ است۔ لیک بوھوکیں اتھینجر و چ آتش گیریں سیل کولنگ ٹاور و یلہ دانگ است۔ کولنگ ٹاور و تہ و آئی و کش و گوراں مزنیں اے جوڑ بوت و شعلہ و بوت۔ ٹیانی تہ و بازیں مردم ہا و دگ و کار کنوکیں پیما کار بوتنگ انت۔ نوکیں سامان و کمیشن کنگ و و دگ کار بند کنگ و کمپنی و عمل و رند گیری نہ بوتنگ۔



شکل 2۔ سرد کنوہیں آپ کے لیہانی اسکیج

وسیلہ: OISD نیوز لیٹر و تاکدیم 2 شمارہ 9

ترازانتگ است؟

- گیشتریں ہائیڈروکاربن آپ و چ ہکانت و ہائی پوائنٹس و جم بوت کن انت۔
- شیل و ٹیوب و گرمی و بدل کنوکیں ٹیوبانی تہ پانگ و معتبلہ و باز پستلی دیوار بنت۔ سکرن و کانیں کاسے ایشاں کمزور کنت و لیک و سوب جوڑ بیت۔
- گرمی تبادلہ کار ٹیوب و معائنہ کنگ مشکل انت چیا کہ آ شیل و تہ انت۔
- اسٹارٹ اپ یا دوبارہ کمیشننگ خطرناکیں حبا وراں پیدا کت چیا کہ ہتھیں سیفٹی سسٹم غیر حاضریا غیر فعال بوت کنت و دگ و کمیشن مردم کار کنگ و بوت کن انت۔
- کولنگ ٹاور و کدی کدی لکڑیاں سبر گلاس و اندرونی ڈھانچہ و گوما جوڑ کنگ بنت۔ آتشزدگی و تہا اے چیزانی ٹجگ گران بیت کنت۔
- کولنگ ٹاور و راکم خطرہ و عمل و رد و گندگ بیت کہ آ تہنا آپ و کارروائی و کن انت۔
- کولنگ ٹاور و ڈیزائن و اے خطرہ و ہلاک و رکھینگ و مک و ہاتر و سیفٹی و وسیلہ ہوار بوت کن انت چوش کہ بخارات و کنگ و دریگ، گیس و پٹ و پول کنوک و چھڑکانی و رکھینگ۔

توچے کت کنتے؟

- پروسیس سیال ٹھنڈا آپ و تہا لیک بوت کنت۔ کدی ہم اے گپ و مہ من ات کہ سردیں آپ و نظام دلس آپ انت۔
- افتتاح و و دگ، یا سردیں آپ و لائنانی تہا ہوا و بندات کنگ و و دگ، اے گپ و سر و ہیل بہ کن ات کہ پانپانی تہ و چے بوت کنت و چے لیک بوت کنت۔
- اسٹارٹ اپ و و دگ خطرناکیں چیزیلہ کنگ بوت کن انت۔ نزکیں کار کناں چ حبا وراں سر پد بہ کن ات دانکہ آوی کار و بند بہ کن انت و دگ و یلہ بہ کن انت داں کہ آوی کار و پد ابندات کنگ و امن بہ بنت۔

عمل و سیالاں گوں آلودہ بوھگ و پد آپ یک خطرناکیں چیزیلہ بوت کنت۔